

1

2

3

4

5

6

7

A






B

C

D

E

F



技术要求

1. 钣金件零件去除氧化皮，钣金件零件加工表面要求：A面划痕小于1处，长度小于3cm，其他面不做要求。所有划痕不能露底。
2. 去除毛刺飞边。
3. 开孔：

	0.3	A	B	M
--	-----	---	---	---
4. 未注公差：

	1	A	B	M
	1	A	B	M
5. 材料：SPCC。
6. 表面黑色电泳漆。
7. ★为关键尺寸，供应商检验，供应商检验。PP阶段：PPK≥1.67（测量数量≥50个）
PP阶段（含PP阶段）后：CPK≥1.33（测量125个：25组，每组5个）。